

ÍNDICE DA QUALIDADE DE ATERROS DE RESÍDUOS - IQR-VALAS

MUNICÍPIO: ELDOARDO	DATA: 22/02/2017
LOCAL: SÍTIO TRONC	ABRIGO: CML
BACIA HIDROGRÁFICA: 59	USO: II
FORMA: 1.1	RECEBOS: 0-VALAS A C (LATERAL) TC

ITEM	SUB-ITEM	AValiaÇÃO	PESS	PONTOS	
1	OCUPAÇÃO TERREO	ÁREA ÚTIL	3	3	
		ÁREA DE SERVIÇOS	0		
	2	OCUPAÇÃO ÁGUA	APPARELHO	3	3
			REDE DE DRENAGEM	0	
	3	ACESSO ÀS ÁREAS DE RESIDUAIS	ÁREAS DE SERVIÇOS	4	4
			REDE DE DRENAGEM	0	
	4	INDICADORES DAS VALAS	REDE DE DRENAGEM	10	10
			REDE DE DRENAGEM	0	
	5	RECORRIMENTO DO RESÍDUO	REDE DE DRENAGEM	10	10
			REDE DE DRENAGEM	0	
6	VEDAÇÃO	REDE DE DRENAGEM	0	0	
		REDE DE DRENAGEM	0		
7	APROVEITAMENTO DA ÁREA	REDE DE DRENAGEM	10	10	
		REDE DE DRENAGEM	0		
8	PREVALÊNCIA PREVALENÇA DE PLANTAS	REDE DE DRENAGEM	10	10	
		REDE DE DRENAGEM	0		
		REDE DE DRENAGEM	0		
		REDE DE DRENAGEM	0		
9	OPERACION DE ÁGUAS PLUVIAIS	REDE DE DRENAGEM	5	5	
		REDE DE DRENAGEM	0		
10	MONITORAMENTO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS	REDE DE DRENAGEM	0	0	
		REDE DE DRENAGEM	0		
SUBTOTAL 1			65	65	
11	PRESENCIA DE LIXIDORES	REDE DE DRENAGEM	6	6	
		REDE DE DRENAGEM	0		
	QUEIMA DE RESÍDUOS	REDE DE DRENAGEM	5	5	
		REDE DE DRENAGEM	0		
	CORRENTIA DE MORGAS E COOPER	REDE DE DRENAGEM	4	4	
		REDE DE DRENAGEM	0		
PRESENCIA DE AVESZ ANIMAIS	REDE DE DRENAGEM	4	4		
	REDE DE DRENAGEM	0			
RECEB DE RESÍDUO NÃO AUTORIZADOS	REDE DE DRENAGEM	6	6		
	REDE DE DRENAGEM	0			
SUBTOTAL 2			25	25	

ITEM	SUB-ITEM	AValiaÇÃO	PESS	PONTOS
12	PRIMARIAS DE DE	REDE DE DRENAGEM	5	5
		REDE DE DRENAGEM	0	
		REDE DE DRENAGEM	0	
		REDE DE DRENAGEM	0	
13	PROPRIEDADES DE	REDE DE DRENAGEM	0	0
		REDE DE DRENAGEM	0	
14	VEDAÇÃO DA ÁREA	REDE DE DRENAGEM	0	0
		REDE DE DRENAGEM	0	
15	RESTRICÇÕES LEGAIS AO	REDE DE DRENAGEM	0	0
		REDE DE DRENAGEM	0	
SUBTOTAL 3			10	10

CAPACIDADE LICENCIADA EM TONELADA (ATERRO REGIONAL)	
QUANTIDADE DISPOSTA DO MUNICÍPIO EM TONELADA (MÉDIA ANUAL)	

COORDENADAS GEOGRÁFICAS (SAD 69)

UTM N (m):

UTM E (m):

FUSO: 22 23

TOTAL MÁXIMO	100	<input type="text"/>
IQR = SOMA DOS PONTOS/10		<input type="text"/> 85

IQR	AValiaÇÃO
0,0 a 7,0	CONDIÇÕES INADEQUADAS
7,1 a 10,0	CONDIÇÕES ADEQUADAS

DISPÕEM EM:

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
CENTRO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

19

12:00 12:40

Nº 1757103

22/02/2017

AUTO DE INSPEÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA

Município de Eldorado

CPF/CNPJ

CPF: 11.960.000 Município: Eldorado

Nome: Pedro Nelson Sanches da Silva

CPF: 848

ATIVIDADE PRINCIPAL

Atividade: Atividade

BACIA HIDROGRÁFICA

Código: 59 Descrição: Rio Içá

USO

Código: 2 Descrição: Rio Içá/lateral val

OBJETIVO DA INSPEÇÃO

Atividade Sanitária Municipal (Sítio Top)

AR ÁGUA SOLO REDE DE DRENAGEM LICENCIAMENTO VEDAÇÃO APP AN REGULAÇÃO

CONSTATACIONES

Realizamos inspeção no local utilizando como critério sanitário as condições que os resíduos sólidos estão sendo depositados adequadamente. Não observamos a presença de catadores, aves e insetos. Foi realizada limpeza da área do sistema a ser avaliada sendo observadas áreas de melhoria no sistema de drenagem das águas superficiais.

AGENTE CREDENCIADO

Nome: Augusto C. Correa Jr.

CPF: 11.960.000

Assinatura:

DATA: 22/02/2017

Nome: Anderson de Camargo Justina

Assinatura:

CON: 82.0.0141-104 - Telefone: 11.462.1111